


4.3寸一体机MM\_20MR\_6MT\_430A\_FX\_F接线图

PT100  
Alpha=.00385




AD输入0\_10V 对应 0\_4095

D110 D111 D112 D123 D124 D125 D126 D127  
PT100温度输入 对应-50\_500度



DA输出  
0\_10000 对应  
0\_10V

PLC下载口  
USB COM1

插上USB线，  
模拟量通讯断  
开，PLC可以监控下  
载 拔掉USB线，模拟量  
与PLC连接上




直流24V  
电源输入



### 模拟量值显示

- 1.在屏上做对应的D区的数值显示
- 2.PLC下载线从一体机上拔下

PT100 Alpha=.00385



产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员	
------	--	------	----	-----	--